

汚染土壌の区域外搬出届出書


平成28年 9 月 15 日

東京都知事 殿

届出者 東京都港区赤坂二丁目14番27号
鹿島建設株式会社東京建築支店

土壌汚染対策法第16条第1項の規定により、要措置区域等から搬出する汚染土壌について、次のとおり届け出ます。

要措置区域等の所在地	東京都文京区本郷七丁目3番1号（住居表示） 東京都文京区本郷七丁目1番1の一部および1番14の一部（地番表示）
汚染土壌の特定有害物質による汚染状態	鉛（土壌溶出量、含有量基準不適合）、水銀（土壌溶出量、含有量基準不適合）、砒素（土壌溶出量基準不適合） ※添付書類1のとおり 1420.73m ³
汚染土壌の体積	4,602.77m ³ （水銀の基準不適合土壌を含む土壌：3122.04m ³ ） ※詳細は添付書類2のとおり
汚染土壌の運搬の方法	陸運（自動車） ※詳細は添付書類3のとおり
汚染土壌を運搬する者の氏名又は名称	ケミカルグラウト株式会社
汚染土壌を処理する者の氏名又は名称	①早来工営株式会社（川崎工場） ②株式会社ジー・イーテクノス（横浜事業所）
汚染土壌を処理する施設の所在地	①神奈川県川崎市川崎区扇町6-1 ②神奈川県横浜市神奈川区恵比須町8
汚染土壌の搬出の着手予定日	平成 28 年 9 月 29 日
汚染土壌の搬出完了予定日	平成 29 年 6 月 10 日
汚染土壌の運搬完了予定日	平成 29 年 6 月 10 日
汚染土壌の処理完了予定日	平成 29 年 7 月 31 日
運搬の用に供する自動車等の使用者の氏名又は名称及び連絡先	※添付書類4のとおり
積替えを行う場所の所在地並びに所有者の氏名又は名称及び連絡先（運搬の際、積替えを行う場合に限る。）	
保管施設の所在地並びに所有者の氏名又は名称及び連絡先（保管施設を用いる場合に限る。）	



備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

2 氏名（法人にあってはその代表者の氏名）を記載し、押印することに代えて、本人（法人にあってはその代表者）が署名することができる。


<連絡先>

鹿島建設株式会社東京大学（本郷）クリニカルリサーチセンター施設整備事業工事事務所

TEL：03-5844-3308

汚染土壌の場所を明らかにした要措置区域等の図面

形質変更時要届出区域の所在地：東京都文京区本郷七丁目1番1の一部および1番14の一部（地番表示）






図 1-2 形質変更時要届出区域（含有量超過のみ区画）

基準不適合土壌の運搬の方法

1. 運搬フロー




図 3-1 運搬フロー

2. 運搬体制

運搬受託者:ケミカルグラウト株式会社

協力会社および使用する自動車等一覧は添付書類 4 のとおり

自動車等の 使用者の氏名等	使用者の住所	連絡先	車体の 形状	基準不適合土壌 の種類	飛散等を防止する構造
ケミカルグラウト株式会社	東京都港区虎ノ門2-2-5	03-5575-0511	ダンプ	水銀、鉛、砒素	・水銀の基準不適合土壌を含む土壌: フレキシブルコンテナバッグ(内袋付:ポリエチレン製) ・水銀の基準不適合土壌を含まない土壌:直積み+浸透防止シート
株式会社サントラス	千葉県市川市大和田2-10-17	047-377-7311	ダンプ	水銀、鉛、砒素	・水銀の基準不適合土壌を含む土壌: フレキシブルコンテナバッグ(内袋付:ポリエチレン製) ・水銀の基準不適合土壌を含まない土壌:直積み+浸透防止シート
株式会社オン・タイム	東京都江東区千石1-4-8-405	03-5653-0535	ダンプ	水銀、鉛、砒素	・水銀の基準不適合土壌を含む土壌: フレキシブルコンテナバッグ(内袋付:ポリエチレン製) ・水銀の基準不適合土壌を含まない土壌:直積み+浸透防止シート
株式会社つばさ工建	埼玉県越谷市増森2-171-1	048-964-2311	ダンプ	水銀、鉛、砒素	・水銀の基準不適合土壌を含む土壌: フレキシブルコンテナバッグ(内袋付:ポリエチレン製) ・水銀の基準不適合土壌を含まない土壌:直積み+浸透防止シート
有限会社金光興業	神奈川県川崎市川崎区池上新町2-14-21	044-277-2632	ダンプ	水銀、鉛、砒素	・水銀の基準不適合土壌を含む土壌: フレキシブルコンテナバッグ(内袋付:ポリエチレン製) ・水銀の基準不適合土壌を含まない土壌:直積み+浸透防止シート
有限会社長谷川興業	千葉県千葉市花見川区幕張本郷1-26-15	043-274-1367	ダンプ	水銀、鉛、砒素	・水銀の基準不適合土壌を含む土壌: フレキシブルコンテナバッグ(内袋付:ポリエチレン製) ・水銀の基準不適合土壌を含まない土壌:直積み+浸透防止シート
明和土木興業株式会社	埼玉県川口市東領家2-3-12	048-798-6684	ダンプ	水銀、鉛、砒素	・水銀の基準不適合土壌を含む土壌: フレキシブルコンテナバッグ(内袋付:ポリエチレン製) ・水銀の基準不適合土壌を含まない土壌:直積み+浸透防止シート
株式会社義建	東京都江戸川区春江町2-12-6	03-5664-3383	ダンプ	水銀、鉛、砒素	・水銀の基準不適合土壌を含む土壌: フレキシブルコンテナバッグ(内袋付:ポリエチレン製) ・水銀の基準不適合土壌を含まない土壌:直積み+浸透防止シート
有限会社丸和工業	東京都足立区入谷3-5-8	03-3853-6961	ダンプ	水銀、鉛、砒素	・水銀の基準不適合土壌を含む土壌: フレキシブルコンテナバッグ(内袋付:ポリエチレン製) ・水銀の基準不適合土壌を含まない土壌:直積み+浸透防止シート
株式会社豊信トラスト	埼玉県幸手市中2-11-20	0480-31-8124	ダンプ	水銀、鉛、砒素	・水銀の基準不適合土壌を含む土壌: フレキシブルコンテナバッグ(内袋付:ポリエチレン製) ・水銀の基準不適合土壌を含まない土壌:直積み+浸透防止シート
有限会社戸館総業	東京都江戸川区小松川3-14-4-305	03-3655-1865	ダンプ	水銀、鉛、砒素	・水銀の基準不適合土壌を含む土壌: フレキシブルコンテナバッグ(内袋付:ポリエチレン製) ・水銀の基準不適合土壌を含まない土壌:直積み+浸透防止シート
有限会社新拓興業	埼玉県三郷市栄1-328	048-952-8155	ダンプ	水銀、鉛、砒素	・水銀の基準不適合土壌を含む土壌: フレキシブルコンテナバッグ(内袋付:ポリエチレン製) ・水銀の基準不適合土壌を含まない土壌:直積み+浸透防止シート
有限会社米塚総建	埼玉県戸田市美女木4-12-14	048-421-5088	ダンプ	水銀、鉛、砒素	・水銀の基準不適合土壌を含む土壌: フレキシブルコンテナバッグ(内袋付:ポリエチレン製) ・水銀の基準不適合土壌を含まない土壌:直積み+浸透防止シート

自動車等の 使用者の氏名等	使用者の住所	連絡先	車体の 形状	基準不適合土壌 の種類	飛散等を防止する構造
株式会社青葉興業	神奈川県横浜市都筑区東山田1-7-4	045-593-8145	ダンプ	水銀、鉛、砒素	・水銀の基準不適合土壌を含む土壌： フレキシブルコンテナバッグ(内袋付：ポリエチレン製) ・水銀の基準不適合土壌を含まない土壌：直積み+浸透防止シート
株式会社ハーモセレ	東京都中央区新川1-19-7 2F	03-3553-6823	ダンプ	水銀、鉛、砒素	・水銀の基準不適合土壌を含む土壌： フレキシブルコンテナバッグ(内袋付：ポリエチレン製) ・水銀の基準不適合土壌を含まない土壌：直積み+浸透防止シート
	兵庫県尼崎市東海岸町21-1	06-6409-1735	ダンプ	水銀、鉛、砒素	・水銀の基準不適合土壌を含む土壌： フレキシブルコンテナバッグ(内袋付：ポリエチレン製) ・水銀の基準不適合土壌を含まない土壌：直積み+浸透防止シート
有限会社伊藤総業	東京都江戸川区鹿骨2-43-4	03-5666-3168	ダンプ	水銀、鉛、砒素	・水銀の基準不適合土壌を含む土壌： フレキシブルコンテナバッグ(内袋付：ポリエチレン製) ・水銀の基準不適合土壌を含まない土壌：直積み+浸透防止シート
エステートサービス株式会社	東京都江東区潮見1-16-3	03-6806-2572	ダンプ	水銀、鉛、砒素	・水銀の基準不適合土壌を含む土壌： フレキシブルコンテナバッグ(内袋付：ポリエチレン製) ・水銀の基準不適合土壌を含まない土壌：直積み+浸透防止シート
有限会社ケイテック	神奈川県川崎市川崎区千鳥町8-2	044-288-7644	ダンプ	水銀、鉛、砒素	・水銀の基準不適合土壌を含む土壌： フレキシブルコンテナバッグ(内袋付：ポリエチレン製) ・水銀の基準不適合土壌を含まない土壌：直積み+浸透防止シート
シグマテック株式会社	東京都中央区日本橋富沢町5-4	03-5651-2201	ダンプ	水銀、鉛、砒素	・水銀の基準不適合土壌を含む土壌： フレキシブルコンテナバッグ(内袋付：ポリエチレン製) ・水銀の基準不適合土壌を含まない土壌：直積み+浸透防止シート
松島運輸株式会社	東京都杉並区梅里2-25-13	03-5913-8371	ダンプ	水銀、鉛、砒素	・水銀の基準不適合土壌を含む土壌： フレキシブルコンテナバッグ(内袋付：ポリエチレン製) ・水銀の基準不適合土壌を含まない土壌：直積み+浸透防止シート
株式会社三尾アドバンス	東京都大田区本羽田1-27-4-601	03-3741-8150	ダンプ	水銀、鉛、砒素	・水銀の基準不適合土壌を含む土壌： フレキシブルコンテナバッグ(内袋付：ポリエチレン製) ・水銀の基準不適合土壌を含まない土壌：直積み+浸透防止シート
株式会社小原工業	東京都墨田区両国3-21-14	03-3635-0461	ダンプ	水銀、鉛、砒素	・水銀の基準不適合土壌を含む土壌： フレキシブルコンテナバッグ(内袋付：ポリエチレン製) ・水銀の基準不適合土壌を含まない土壌：直積み+浸透防止シート
有限会社東京プランニング	東京都江戸川区中葛西5-16-2-107	03-5659-9932	ダンプ	水銀、鉛、砒素	・水銀の基準不適合土壌を含む土壌： フレキシブルコンテナバッグ(内袋付：ポリエチレン製) ・水銀の基準不適合土壌を含まない土壌：直積み+浸透防止シート
KT産業株式会社	東京都江戸川区上一色1-3-1	03-3655-5478	ダンプ	水銀、鉛、砒素	・水銀の基準不適合土壌を含む土壌： フレキシブルコンテナバッグ(内袋付：ポリエチレン製) ・水銀の基準不適合土壌を含まない土壌：直積み+浸透防止シート
山良建設株式会社	東京都世田谷区喜多見1-12-13	03-3489-7137	ダンプ	水銀、鉛、砒素	・水銀の基準不適合土壌を含む土壌： フレキシブルコンテナバッグ(内袋付：ポリエチレン製) ・水銀の基準不適合土壌を含まない土壌：直積み+浸透防止シート

自動車等の 使用者の氏名等	使用者の住所	連絡先	車体の 形状	基準不適合土壌 の種類	飛散等を防止する構造
佐藤商運有限会社	東京都江戸川区南葛西6-16-6	03-3689-2768	ダンプ	水銀、鉛、砒素	・水銀の基準不適合土壌を含む土壌： フレキシブルコンテナバッグ(内袋付：ポリエチレン製) ・水銀の基準不適合土壌を含まない土壌：直積み+浸透防止シート
有限会社保戸田総業	東京都江戸川区中葛西7-23-12	03-5667-4874	ダンプ	水銀、鉛、砒素	・水銀の基準不適合土壌を含む土壌： フレキシブルコンテナバッグ(内袋付：ポリエチレン製) ・水銀の基準不適合土壌を含まない土壌：直積み+浸透防止シート
有限会社北建産業	青森県北津軽郡柳町館野越橋元38-1	0172-77-3305	ダンプ	水銀、鉛、砒素	・水銀の基準不適合土壌を含む土壌： フレキシブルコンテナバッグ(内袋付：ポリエチレン製) ・水銀の基準不適合土壌を含まない土壌：直積み+浸透防止シート
有限会社晃真興業	神奈川県横浜市鶴見区平安町1-36-2-201	045-507-0070	ダンプ	水銀、鉛、砒素	・水銀の基準不適合土壌を含む土壌： フレキシブルコンテナバッグ(内袋付：ポリエチレン製) ・水銀の基準不適合土壌を含まない土壌：直積み+浸透防止シート
有限会社松田商会	東京都江戸川区西瑞江2-31-47	03-5607-2035	ダンプ	水銀、鉛、砒素	・水銀の基準不適合土壌を含む土壌： フレキシブルコンテナバッグ(内袋付：ポリエチレン製) ・水銀の基準不適合土壌を含まない土壌：直積み+浸透防止シート
有限会社倉館建材	埼玉県川口市柳崎4-20-6-105	048-261-6246	ダンプ	水銀、鉛、砒素	・水銀の基準不適合土壌を含む土壌： フレキシブルコンテナバッグ(内袋付：ポリエチレン製) ・水銀の基準不適合土壌を含まない土壌：直積み+浸透防止シート
株式会社伊能重機	千葉県浦安市東野2-26-106	047-355-1159	ダンプ	水銀、鉛、砒素	・水銀の基準不適合土壌を含む土壌： フレキシブルコンテナバッグ(内袋付：ポリエチレン製) ・水銀の基準不適合土壌を含まない土壌：直積み+浸透防止シート
株式会社清建興業	東京都足立区伊興3-17-25-301	03-5647-5880	ダンプ	水銀、鉛、砒素	・水銀の基準不適合土壌を含む土壌： フレキシブルコンテナバッグ(内袋付：ポリエチレン製) ・水銀の基準不適合土壌を含まない土壌：直積み+浸透防止シート
有限会社高野建材	埼玉県川口市芝高木2-10-14-406	048-266-5251	ダンプ	水銀、鉛、砒素	・水銀の基準不適合土壌を含む土壌： フレキシブルコンテナバッグ(内袋付：ポリエチレン製) ・水銀の基準不適合土壌を含まない土壌：直積み+浸透防止シート
豊島土木株式会社	東京都葛飾区西水元1-21-2	03-3608-8741	ダンプ	水銀、鉛、砒素	・水銀の基準不適合土壌を含む土壌： フレキシブルコンテナバッグ(内袋付：ポリエチレン製) ・水銀の基準不適合土壌を含まない土壌：直積み+浸透防止シート
大蓉工業株式会社	埼玉県八潮市大字大瀬538-1	048-259-0159	ダンプ	水銀、鉛、砒素	・水銀の基準不適合土壌を含む土壌： フレキシブルコンテナバッグ(内袋付：ポリエチレン製) ・水銀の基準不適合土壌を含まない土壌：直積み+浸透防止シート
幸和建設興業株式会社	千葉県松戸市仲井町3-81-2	047-362-3339	ダンプ	水銀、鉛、砒素	・水銀の基準不適合土壌を含む土壌： フレキシブルコンテナバッグ(内袋付：ポリエチレン製) ・水銀の基準不適合土壌を含まない土壌：直積み+浸透防止シート
株式会社荒田商店	東京都足立区大谷田5-26-8	03-3606-6565	ダンプ	水銀、鉛、砒素	・水銀の基準不適合土壌を含む土壌： フレキシブルコンテナバッグ(内袋付：ポリエチレン製) ・水銀の基準不適合土壌を含まない土壌：直積み+浸透防止シート

自動車等の 使用者の氏名等	使用者の住所	連絡先	車体の 形状	基準不適合土壌 の種類	飛散等を防止する構造
阿仁建材工業株式会社	埼玉県川口市弥平1-13-6	048-224-5473	ダンブ	水銀、鉛、砒素	・水銀の基準不適合土壌を含む土壌: フレキシブルコンテナバッグ(内袋付:ポリエチレン製) ・水銀の基準不適合土壌を含まない土壌:直積み+浸透防止シート
有限会社大翔産業	埼玉県北足立郡伊奈町本町3-5	048-721-8100	ダンブ	水銀、鉛、砒素	・水銀の基準不適合土壌を含む土壌: フレキシブルコンテナバッグ(内袋付:ポリエチレン製) ・水銀の基準不適合土壌を含まない土壌:直積み+浸透防止シート
有限会社高栄建興	東京都八王子市並木町36-23	042-666-4218	ダンブ	水銀、鉛、砒素	・水銀の基準不適合土壌を含む土壌: フレキシブルコンテナバッグ(内袋付:ポリエチレン製) ・水銀の基準不適合土壌を含まない土壌:直積み+浸透防止シート
株式会社井口工業	埼玉県上尾市平方3540-2	048-726-2793	ダンブ	水銀、鉛、砒素	・水銀の基準不適合土壌を含む土壌: フレキシブルコンテナバッグ(内袋付:ポリエチレン製) ・水銀の基準不適合土壌を含まない土壌:直積み+浸透防止シート
株式会社竹村建商	神奈川県相模原市緑区川尻1545-6	042-783-0666	ダンブ	水銀、鉛、砒素	・水銀の基準不適合土壌を含む土壌: フレキシブルコンテナバッグ(内袋付:ポリエチレン製) ・水銀の基準不適合土壌を含まない土壌:直積み+浸透防止シート
有限会社昌栄興業	埼玉県川口市大字赤芝新田333-1	048-296-4311	ダンブ	水銀、鉛、砒素	・水銀の基準不適合土壌を含む土壌: フレキシブルコンテナバッグ(内袋付:ポリエチレン製) ・水銀の基準不適合土壌を含まない土壌:直積み+浸透防止シート
有限会社イケダケンキ	東京都江東区枝川2-28-10-101	03-5683-7606	ダンブ	水銀、鉛、砒素	・水銀の基準不適合土壌を含む土壌: フレキシブルコンテナバッグ(内袋付:ポリエチレン製) ・水銀の基準不適合土壌を含まない土壌:直積み+浸透防止シート
飯島興業株式会社	東京都足立区東綾瀬3-1-11	03-3629-5571	ダンブ	水銀、鉛、砒素	・水銀の基準不適合土壌を含む土壌: フレキシブルコンテナバッグ(内袋付:ポリエチレン製) ・水銀の基準不適合土壌を含まない土壌:直積み+浸透防止シート
川名建材株式会社	千葉県習志野市香澄2-4-1	047-453-0206	ダンブ	水銀、鉛、砒素	・水銀の基準不適合土壌を含む土壌: フレキシブルコンテナバッグ(内袋付:ポリエチレン製) ・水銀の基準不適合土壌を含まない土壌:直積み+浸透防止シート
株式会社明之興業	東京都江戸川区中葛西8-6-6 コンフォートサクラ308	03-6638-6173	ダンブ	水銀、鉛、砒素	・水銀の基準不適合土壌を含む土壌: フレキシブルコンテナバッグ(内袋付:ポリエチレン製) ・水銀の基準不適合土壌を含まない土壌:直積み+浸透防止シート
有限会社セキグチデベロップメント	東京都江戸川区鹿骨2-22-6	03-5666-3168	ダンブ	水銀、鉛、砒素	・水銀の基準不適合土壌を含む土壌: フレキシブルコンテナバッグ(内袋付:ポリエチレン製) ・水銀の基準不適合土壌を含まない土壌:直積み+浸透防止シート